

Lista de verificación de transporte de entrada y salida

No. remisión
8

FAC-ALM-005 Rev: 3

Concepto:	Entrada (Descarga)	<input checked="" type="checkbox"/>	Salida (Carga)	<input type="checkbox"/>
Cliente:	UNILEVER			
Proveedor:	UNILEVER EDOMEX			
Fecha:	21-11-2025			
Hora llegada:	12:00			
Hora salida:	15:30			
No. sello de seguridad:	03			

Línea transportista
Runners

Tipo de unidad		
Auto:	<input type="checkbox"/>	Trailer: <input checked="" type="checkbox"/>
Torton:	<input type="checkbox"/>	Camioneta: <input type="checkbox"/>
Otro:		

Nombre del operador	Placas tractor: SD121A
Genaro Flores	Placas caja: HS2301

Instrucciones: colocar (x) en la opción que corresponda y (/) cuando no aplique.

¿El transporte cumple con la siguientes exigencias? Para el caso de los alimentos ¿asegura su Inocuidad?

CARACTERÍSTICA	SI	NO	OBSERVACIONES
* Operador cuenta con licencia vigente y tarjeta de circulación?	X		
* Los seguros, bisagras y puertas de la caja se encuentran en óptimas condiciones?	X		
* La unidad presenta evidencias de fuga de agua, anticongelante, aceite, etc.?	X		
* La unidad cuenta con el equipo necesario y en condiciones óptimas para su utilización. Vidrios sin fracturas, espejos retrovisores completos, luces intermitentes, alarma de reversa y llantas en buen estado (incluyendo las de refacción)?	X		
* Libre de olores extraños fétidos?	X		
* Unidad limpia, libre de Vidrio/residuos? (focos y micas del interior en mal estado)	X		
* La caja venía cerrada?	X		
* Caja húmeda y/o grasosa?	X		
* Techo, piso, pared roto o astillado?	X		
* Existe evidencia de filtraciones en techos y/o paredes	X		
* La unidad presenta claros de luz en techo, paredes y piso? La caja presenta pisos y/o paredes dañadas (hoyos)	X		
* La caja presenta pisos y/o paredes dañadas (hoyos)	X		
* Uso de Gatas?	X		
* Libre de plagas? (visual y/o certificado de fumigación)	X		
* ¿El Operador del tráiler cuenta con un extintor de 4.5 kg de PQS o 2 extintores de 1 kg como mínimo cuando se trate de aerosoles?	X		

Otras consideraciones: Transporte en excelentes condiciones

Observaciones: Caja parte superior dañada

Nombre y firma del Montacarguista

Nombre y firma del Transportista

Nombre y firma del Supervisor

Nombre y firma de Calidad